

Masaroca en arte, restauración y reparaciones

Restauración: Xochicalco




Xochicalco



Xochicalco




Replica monumentales



Replica Cabeza Colosal Olmeca

Restauración de arte



Restauración de 8 esculturas y fachadas en el
banco de México entre Bolívar y 5 de Moyo

Restauración de arte



Restauraciones:



Reparación estructural



Rehabilitación Puente San Marcos, Veracruz

Simposio internacional de escultura monumental en Masaroca







Simposio internacional de escultura monumental en Masaroca



Iglesia de Santo Domingo, Oaxaca



Iglesia de San Juan, Tepoztlán Morelos



Construcción de domo y linternilla


Monumento, San Andrés Cholula



Pigmentación base Masaroca










Impermeabilización Azotea Munal



Impermeabilización Azotea Munal




Resistencia a la compresión



Resistencia a la tensión




DESARROLLO DE LA RESISTENCIA A TENSIÓN
(BRIQUETAS DE 6,5cm² SECCIÓN TRANSVERSAL)




Resistencia a la flexión




DESARROLLO DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN
(VIGAS DE 4cm x 4cm x 16cm)



Resistencia al fuego



Resistencias químicas



Gracias